

Surface Cleaner

چربی زدای قوی سطوح بتنی

تعریف: این محصول، ترکیبی از چند نوع ماده شوینده بسیار قوی و بدون حلال است که به منظور چربی زدایی و تمیز کردن سطوح بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول، با نفوذ در لوله های موئینه موجود در بین اجزاء بتن، با روغن و چربیهای موجود ترکیب شده و آنها را تبدیل به ذرات امولسیون و میکرونیزه ای می نماید که به سطح هدایت شده و با آب شسته می شوند.

- موارد مصرف:**
- چربی زدایی و تمیز کردن انواع سطوح بتنی، سنگ، موزائیک و ... که آغشته به روغن شده اند
 - چربی زدایی المان های شهری (زدودن لایه چرب ناشی از آلودگی هوا)
 - چربی زدایی سطوح بتنی به منظور اجرای پوششهای اپوکسی، پلی اوره و اجرای ملاتهای پلیمری
 - پاک کننده روغن، گریس و چربیهای موجود در کف پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها ، جایگاه های سوخت و ...
 - کف کارخانه ها ، انبارها و سالن های تولید
 - پاک کننده بتن های آغشته به روغن در محیط های صنعتی و ایجاد شرایط ایمن در جلوگیری از لغزندگی و سر خوردن پرسنل

- فواید:**
- کاملاً فعال و نفوذپذیر در مجاری موئین بتن
 - قدرت پاک کنندگی بسیار بالا
 - فاقد حلال
 - آماده مصرف و سهولت استفاده
 - غیر قابل اشتعال

مشخصات فنی: رنگ: مایع بی رنگ

بسته بندی: بطری های یک کیلوگرمی

وزن مخصوص (۲۵°C): 1 ± 0.03 کیلوگرم بر لیتر

میزان مصرف: حدود ۲۰۰-۳۰۰ گرم ، در هر مترمربع (به طور معمول)

شرایط نگهداری: دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین ۵°C تا ۳۵°C نگهداری گردد.

مدت نگهداری: ۱۲ ماه پس از تولید به شرط نگهداری مناسب در بسته بندی اولیه و باز نشده

محدوده دمای اجرا: دمای محیط و سطح کار بایستی حداقل ۱۰°C باشد.

کاربرد: مراحل اجرا:

تعداد دفعات شستشو بستگی به میزان چرب بودن سطح و همچنین کیفیت بتن دارد. بطور معمول با یک بار شستشو چربیهای سطحی از بین می روند ولی در صورتی که آلودگی شدید باشد و یا مدت زمان زیادی از ریختن روغن بر روی سطح گذشته باشد و روغن نفوذ زیادی در بتن کرده باشد، لازم است در دو یا سه مرحله شستشو تکرار گردد.

روش اجرا:

ابتدا لایه های ضخیم روغن ، گریس و چربی که بر روی سطح جمع شده اند را به وسیله یک پارچه ضخیم از روی سطح جمع آوری نمائید. سپس محصول چربی زدا Surface Cleaner را بر روی سطح ریخته و به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه آن را به حال خود رها کنید. پس از این زمان ، به وسیله برس دستی و یا ماشین آلات برس دار مخصوص نظافت بر روی سطوح مورد نظر بکشید. برس زدن را تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود ادامه دهید. پس از تشکیل کف در سطح، برس زدن را به مدت ۲-۳ دقیقه ادامه داده و سپس با آب کافی شستشو نمائید.

در صورتی که آلودگی شدید باشد و یا ذرات چرب به صورت عمقی در بتن نفوذ کرده باشند، توصیه میگردد ابتدا Surface Cleaner را به نسبت ۱:۱ با آب رقیق کرده و طبق روش فوق شستشو را انجام دهید سپس بعد از ۱-۲ ساعت بوسیله Surface Cleaner خالص، مجدداً عملیات شستشو را تکرار نمائید. بدیهی است که برای چربی زدایی در سطوح وسیع و حصول نتیجه بهتر استفاده از ماشین های نظافت برس دار و دستگاه مکنده توصیه میگردد.

دستورات ایمنی:

پیش بینی های ایمنی: در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستکش ایمنی توصیه میگردد.

در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این محصول، محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید .

مسائل زیست محیطی: مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید .

مسمومیت: غیر سمی است.

حمل و نقل: بی خطر